

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 459 San José las Rosas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 44 Manz O Sector 4 Colonia San Jose las Rosas Z 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1535-43	FECHA:	Mixco, Guatemala 30 de Agosto 2024



Foto 1: Coloción de Chapas Yale



Foto 2: Colocacion de Chapas Yale



Foto 3: Remozamiento Instalacion electrica Laboratorio de Computo



Foto 4: Pintura Interior de la EOUM No. 459 San Jose las Rosas



Foto 5: Pintura Exterior de la EOUM No. 459 San Jose las Rosas



Foto 6: Pintura Exterior de la EOUM No. 459 San Jose las Rosas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello de Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 459 San José las Rosas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 44 Manz O Sector 4 Colonia San Jose las Rosas Z 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1535-43	FECHA:	Mixco, Guatemala 30 de Agosto 2024



Foto 7: Montaje de sanitarios



Foto 8: Montaje de Lavamanos



Foto 9: Pintura exterior EOUM No. 459 San Jose las Rosas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

