

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 31 Dario Gonzalez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a Avenida entre 12 y 13 calle zona 5 Colonia 1o de Julio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1538-43	FECHA:	Julio 5 de 2,024



Foto 1: Reparación de 6 mts2 área de Cocina donde el azulejo esta en mal estado



Foto 2: Reparación de 10mts2 de desayunador destruido y en malas condiciones



Foto 3: Instalación de 6mts2 del área de cocina para poner azulejo en la pared por higiene



Foto 4: Cambio de 8mts L del área de frentede relzor.




Foto 5: Reparación de 1 Viga en mal estado



Foto 6: Pasillo para poner 4 de 2mts L pasamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 31 Dario Gonzalez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a Avenida entre 12 y 13 calle zona 5 Colonia 1a de Julio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1538-43	FECHA:	Julio 5 de 2,024




Foto 1: Desmontaje de piso quebrado y viejo e instalación de piso nuevo 6mts x 5mts



Foto 2: Cambio de lugar de puerta con acceso a jardín lateral izquierdo



Foto 3: Instalación de 4mts2 en pila de cocina



Foto 4: Reparación de viga quebrada 30cm x 30cm x 6mts



Foto 5: Reparación y mantenimiento de fuga de bomba de cisterna de escuela Ruben Dario




Foto 6: Pasillo para poner 4 de 2mts L pasamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa

Firma y sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 31 Dario Gonzalez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a Avenida entre 12 y 13 calle zona 5 Colonia 1o de Julio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1538-43	FECHA:	Julio 5 de 2,024



Foto 1: Reparación de portón principal (convertirlo en corredizo)



Foto 2: Cambio de lugar de puerta con acceso a jardín lateral izquierdo



Foto 3: Instalación de 4mts2 en pila de cocina




Foto 4: Cambio de 8mts L del área de frentede reilor.




Foto 5: Reparación de 1 Viga en mal estado




Foto 6: Pasillo para poner 4 de 2mts L pasamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPFO



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

