



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	AVE. FEDERAL FINAL ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1552-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	15/07/2024



Foto 1: Se desmontan los inodoros en mal estado y se limpia el área.



Foto 2: Retiro de inodoros que serán desechados y sustituidos.



Foto 3: Ya se cuenta en el establecimiento con los inodoros nuevos.



Foto 4: Se ha realizado la compra y se trasladan las pilas al establecimiento.




Foto 5: Se utilizará PSP para el pegado del azulejo el cuál permite una buena adherencia de los azulejos en los muros.



Foto 6: Inodoro que será sustituido.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	AVE. FEDERAL FINAL ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1552-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	15/07/2024

 Foto 7: Se lleva a cabo la instalación del azulejo en muros.	 Foto 8: Se avanza con la colocación de azulejo en el interior de los cubículos del baños de mujeres.
 Foto 9: El baño de chicas es el que muestra el mayor avance con respecto a la colocación del azulejo.	 Foto 10: Preparación de muro para colocación de azulejo.
 Foto 11: Fotografía en establecimiento.	 Foto 12: Fotografía en establecimiento.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa
---	---