



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta LO de Fuentes Jornada Matut	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 calle 12-11 aldea Lo de Fuentes, zona 11 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1578-43	FECHA:	1/08/2024



Foto 1. Proceso de desmontado de lámina y pintado de costaneras para cambio de techa de aula C.



Foto 2. Proceso de colocación de nueva lámina al techo del salón C



Foto 3. Proceso de finalización del salón C con su nueva estructura de techo con nuevo sistema eléctrico.



Foto 4. Instalación de cerámica de mesón de la cocina.



Foto 5. Colocación y finalización de cerámica en el fondo de la cocina, también colocación de tomacorrientes.



Foto 6. Proceso de trabajo de colocación de cerámica en la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OMI



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

