

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta LO de Fuentes Jornada Matut	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 calle 12-11 aldea Lo de Fuentes, zona 11 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1578-43	FECHA:	28/08/2024



Foto 1. Así queda el trabajo del techo del salón C.



Foto 2. Aquí se evidencia el trabajo finalizado del salón C con su sistema de alumbrado.



Foto 3. Evidencia de cómo quedó el trabajo final de la loza de la Dirección de la escuela jornada matutina.



Foto 4. Mesón remodelado y terminado.



Foto 5. Esta es evidencia de cómo queda el nuevo mesón al fondo de la cocina.



Foto 6. Proceso de trabajo de colocación de cerámica en la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la CP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

