

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COLONIA BERLIN ALDEA LO DE COY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1581-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	17/07/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: En el establecimiento Educativo



Foto 3: Mantenimiento de estructura y cambio cubierta de lamina




Foto 4: Mantenimiento de estructura y cambio cubierta de lamina




Foto 5: Mantenimiento de estructura y cambio cubierta de lamina





Foto 6: Mantenimiento de estructura y cambio cubierta de lamina



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
Escuela Oficial Rural Mixta
Consejo Educativo
Colonia Berlin, J. M.


Firma y Sello No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COLONIA BERLIN ALDEA LO DE COY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-1581-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	17/07/2024
 Foto 7: Pintura en aulas		 Foto 8: Pintura de aulas	
 Foto 9: Instalación de piso cerámico en escenario		 Foto 10: Colocación de Fachaleta en escenario	
 Foto 11: Sustitución de vidrios quebrados		 Foto 12: Instalación de canal en aulas	


Firma y Sello del Presidente del MOPRE
Escuela Oficial Rural Mixta
Consejo Educativo
Colonia Berlin, J. M.


Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694