

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO BRAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	29 CALLE 13-29 ZONA 6 MIXCO, COLONIA LO DE BRAN I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-2335-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/07/2024
 Foto 1: En el establecimiento Educativo		 Foto 2: En el establecimiento Educativo	
 Foto 3: Colocación de estructura y lamina en area recreativa		 Foto 4: Colocación canal	
 Foto 5: Colocación de bajadas de agua		 Foto 6: Instalación de piso ceramico en aulas	


[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa


Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5.694

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO BRAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	29 CALLE 13-29 ZONA 6 MIXCO, COLONIA LO DE BRAN I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-2335-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	18/07/2024
 Foto 7: Instalación de piso cerámico		 Foto 8: Instalación de cielo falso	
 Foto 9: Instalación de cielo falso		 Foto 10: Instalación de piso cerámico extra	
 Foto 11: Instalación de cielo falso extra		 Foto 12: Canal y lamina instalada	


Firma y sello del Presidente de la OPF





Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 59694