


HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM NO. 845	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	9A AV 19-13 COL. PEREZ GUIASOLA ZONA 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-6177-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	8/07/2024
 Foto 1: En el establecimiento Educativo		 Foto 2: En el establecimiento Educativo	
 Foto 3: Instalación de piso cerámico en aulas		 Foto 4: Instalación de ventana en marco	
 Foto 5: Instalación de baranda en gradas		 Foto 6: Colocación de lámina en entrada	

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPI

Junta Escolar
Escuela Oficial Rural Mixta No. 845
Calle 19-13, Colonia Pérez Guisasa,
Zona 10, Verapaz
Mixco, Guatemala

[Firma]
Firma, sello y No. Colegiado del Supervisor de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694


HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM NO. 845	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	9A AV 19-13 COL. PEREZ GUIASOLA ZONA 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-6177-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	8/07/2024

 Foto 7: Sistema eléctrico y lámparas LED en aulas	 Foto 8: Instalación de tomacorrientes
 Foto 9: Instalación de puerta y azulejo en baño de dirección	 Foto 10: Instalación de ventana tipo PVC en 2do nivel
 Foto 11: Instalación de lámparas LED en patio	 Foto 12: Instalación de lámparas LED en Pasillo

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la Junta



[Firma]
Jairo Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694