

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 845	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A AV 19-13 COL. PEREZ GUIASOLA ZONA 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6177-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 7/12/2023



Foto1: Foto consultor



Foto 2: Módulo de baños




Foto 3: Frente de módulo de Aulas



Foto 10: Vista interior de aula



Foto 11: Vista de pasillo y patio



Foto 12: Fachada entrada principal escuela

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 845	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A AV 19-13 COL. PEREZ GUIASOLA ZONA 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6177-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 7/12/2023




Foto7: Gradas hacia aulas segundo nivel



Foto 8: Balcones de ventanas



Foto 9: Piso en mal estado




Foto 10: Vista modulo de lavamanos




Foto 11: Vista interior de aula



Foto 12: Fachada modulo de 1er. Y 2do. Nivel aulas

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa