

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.2 OSCAR BERGER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. CALLE "B" 12-70 ZONA 11 ALDEA LO DE FUENTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6517-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/07/2024

 Foto 1: Suministro e instalación de Ventanas UPVC	 Foto 2: Ventanas vista interior y exterior
 Foto 3: Armado de estructura para techo.	 Foto 4: Armado de viga Joist para soporte.
 Foto 5: Armado de tijeras para techo + aplicación de pintura anticorrosiva	 Foto 6: Estructura de techo + aplicación de pintura


 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
---	---



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-00
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM NO.2 OSCAR BERGER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	4A. CALLE "B" 12-70 ZONA 11 ALDEA LO DE FUENTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-6517-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	10/07/2024
			
Foto 7: Mantenimiento canal pluvial y bajada de agua		Foto 8: Abrazadera para la tubería de agua pluvial.	
			
Foto 9: Trabajos de armado y pintura de estructura para techo.		Foto 10: Refuezos para soporte de estructura de techo.	
			
Foto 11: Fotografía en el establecimiento		Foto 12: Fotografía con director y ORE al terminar la visita de campo.	
			
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar		Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	