



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM NO.2 OSCAR BERGER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	4A. CALLE "B" 12-70 ZONA 11 ALDEA LO DE FUENTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-6517-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	16/08/2024



Foto 1: Suministro e instalación de Ventanas UPVC



Foto 2 Ventanas vista exterior.



Foto 3: Suministro e instalación de lámparas tipo led para iluminación.



Foto 4 Suministro e instalación de lámparas en pasillo.



Foto 5: Aplicación de pintura en fachada + elaboración de rótulos y logos del establecimiento.



Foto 6: Aplicación de pintura en fachada.


Firma y sello del presidente de la Junta Escolar




Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

César Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM NO.2 OSCAR BERGER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	4A. CALLE "B" 12-70 ZONA 11 ALDEA LO DE FUENTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-6517-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	16/08/2024

	
Foto 7: Suministro e instalación de lámina troquelada de aluzinc y policarbonato.	Foto 8: Ampliación de techo en cancha.

	
Foto 9: Aplicación de pintura anticorrosiva en estructura metálica de techo.	Foto 10: Bajadas de agua, con tubería PVC.

	
Foto 11: Fotografía en el establecimiento	Foto 12: Fotografía, al terminar la visita de campo.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
---	---