

REGISTRO FOTOGRÁFICO

|                             |                                                 |                                |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                       | MUNICIPIO:                     | MIXCO                                                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, PLANES DE MINERVA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 8 avenida B 7-27 colonia planes de minerva zona 11 de Mixco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-08-6519-43                                   | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 12/03/2024                                                  |



Foto1: . Vista desde el exterior del área de cocina, en el cual se preparan los alimentos para más de 300 estudiantes.



Foto 2: Interior de cocina en el cual muestra el por que la necesidad de tener un nuevo espacio en el cual se pueda cocinar de manera apropiada.



Foto 3: Espacio dispuesto para la ampliación de la cocina, aprovechando parte del muro posterior y la estructura del techo en el área de pila.



Foto 4: Espacio disponible para ampliación de cocina y poder preparar los alimentos de manera digna.



Foto 5: Intento de ampliación para uno de los salones, debido a la cantidad de estudiantes con los que se cuenta.



Foto 6: Tomando en cuenta las condiciones no fue posible utilizar el área destinada como ampliación, por lo que de momento se utiliza de bodega.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello del Evaluador de Cambio del Programa

*[Firma]*  
Cesar Rodolfo Lucas López  
Arquitecto  
Colegiado 6346



| REGISTRO FOTOGRÁFICO        |                                                 |                                |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                       | MUNICIPIO:                     | MIXCO                                                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, PLANES DE MINERVA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 8 avenida B 7-27 colonia planes de minerva zona 11 de Mixco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-08-6519-43                                   | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 12/03/2024                                                  |



Foto 7: El módulo B cuenta con canales perforados por oxidación y con abolladuras por el paso del tiempo, por lo que ya no son funcionales.



Foto 8: Módulo B, los canales pluviales se encuentran fuera de servicio y no se cuenta con bajadas pluviales.



Foto 9: Módulo A el canal presenta abolladuras, y los soportes empleados no cumplen con su función por lo que se deberá realizar el mantenimiento correspondiente



Foto 10: No se cuenta con bajadas de agua en el Módulo A.



Foto 11: Fotografía en el establecimiento



Foto 12: Fotografía con director y OPF, al terminar la visita de campo.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa