

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM La Comunidad JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 10 ALDEA SAN JOSE LA COMUNIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6685-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 7/12/2023



Foto1: Foto consultor



Foto 2: Cancha



Foto 3: Patio




Foto 4: Pasillo de aulas



Foto 5: Interior Aula





Foto 6: Balcones de ventanas


E.O.R.M. LA COMUNIDAD J.V.
CONSEJO EDUCATIVO
Firma y sello del Presidente de la OPF
MIXCO, GUATEMALA


Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM La Comunidad JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 10 ALDEA SAN JOSE LA COMUNIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6685-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 7/12/2023



Foto 7: Fotografía del consultor



Foto 8: Interior de Aula




Foto 9: Techo de aulas




Foto 10: Piso interior de aulas



Foto 11: Fotografía de piso en mal estado




Foto 12: Acercamiento de piso en mal estado


Firma y sello del Presidente de la OPF



Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa