

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "La Bendición de Dios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Avenida "A" 30-66 Colonia La Bendición de Dios II, La Comunidad, zona 10.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6879-43	FECHA:	6/09/2024



Foto1: Módulo de 02 sanitarios.



Foto 2: Salón de maestros pintado y piso colocado.



Foto 3: Cocina pintada y piso colocado.



Foto 4: Bodega pintada y piso colocado.



Foto 5: Salón de educación física pintado y piso colocado.



Foto 6: Terraza con pañuelos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "La Bendición de Dios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Avenida "A" 30-66 Colonia La Bendición de Dios II, La Comunidad, zona 10
CÓDIGO DEL	01-08-6879-43	FECHA:	21/06/2024



Foto 7: Interior de un aula pintada.



Foto 8: Exterior de la escuela pintado.




Foto 9: Puertas pintadas.




Foto 10: Balcones pintados.



Foto 11: Portón pintado.



Foto 12: Baranda de escaleras pintadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

