



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Lo de Bran II, Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	54 Calle "A", 14-15 Aldea Lo de Bran II, Zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-7131-43	FECHA:	25/07/2024



Foto1: Frente y entrada de la EORM Lo de Bran II, Jornada Matutina



Foto 2: Área de la escuela en proceso de remodelación



Foto 3: Cavado para fundición de zapatas de las columnas que sostendrán la ampliación de terraza



Foto 4: Montaje de andamiaje para posterior ampliación de la terraza




Foto 5: Retiro de techo para posterior montaje de andamiaje para fundición de la ampliación de terraza



Foto 6: Elaboración y colocación de armadura de la ampliación de terraza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público