



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	29 CALLE 13-29 LO DE BRAN I ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-7544-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/07/2024
			
Foto 1: En el establecimiento Educativo		Foto 2: En el establecimiento Educativo	
			
Foto 3: Instalación de piso ceramico		Foto 4: Instalación de piso ceramico	
			
Foto 5: Instalación de piso ceramico		Foto 6: Instalación de piso ceramico	

Firma y sello del Presidente del COPRAN
J.VES.
CONSEJO
EDUCATIVO
MIXCO
GUATEMALA, C.A.
Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.




Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	29 CALLE 13-29 LO DE BRAN I ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-7544-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/07/2024
			
Foto 7: Instalación de Cielo falso y lamparas		Foto 8: Instalación de Cielo falso y lamparas	
			
Foto 9: Instalación de Cielo falso y lamparas		Foto 10: Instalación de Cielo falso y lamparas	
			
Foto 11: Instalación de Cielo falso y lamparas		Foto 12: Instalación de Cielo falso y lamparas	

Firma y sello del Presidente de la OPF



Todos los documentos que se encuentran en el SMO Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694