

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	29 CALLE 13-29 LO DE BRAN I ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-7544-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	17/07/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: En el establecimiento Educativo



Foto 3: Instalación de piso cerámico



Foto 4: Instalación de puerta con chapa



Foto 5: Instalación de ciuelo falso y lamparas



Foto 6: Instalación de ventana tipo PCV

Firma y sello del Presidente del Comité



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Evaluador del Programa

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	29 CALLE 13-29 LO DE BRAN I ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-7544-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/07/2024
 Foto 7: Levantado de muros de block		 Foto 8: Muros de block ya finalizados	
 Foto 9: Lámparas instaladas		 Foto 10: pintura en muros	
 Foto 11: Pintura en muros		 Foto 12: Complemento de techado de área de recreación	

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694