

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Berlín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 CALLE E 2-20 COLONIA BERLIN ALDEA LO DE COY ZONA 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-9093-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 7/12/2023



Foto 1: Foto consultor



Foto 2: Pasillo modulo de aulas



Foto 3: Pila y modulo de baños




Foto 4: Lavamanos en sanitarios



Foto 5: Servicios sanitarios



Foto 6: Tinaco

  Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Ligia Hernández EVALUADOR DE CAMPO Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Berlín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 CALLE E 2-20 COLONIA BERLIN ALDEA LO DE C
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-9093-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 7/12/2023



Foto 7: Fotografía del consultor



Foto 8: Interior de Aula



Foto 9: Interior de Aula



Foto 10: Interior de Aula



Foto 11: Iluminacion de interiores de aula



Foto 12: Iluminacion de interiores de aula

[Handwritten signature]



Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]

Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa