

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	0 CALLE E 2-20 COLONIA BERLIN ALDEA LO DE COY ZONA 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-9093-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	24/06/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: En el establecimiento Educativo



Foto 3: Levantado de muro tabique



Foto 4: Levantado de muro tabique



Foto 5: Levantado de muro tabique



Foto 6: Levantado de muro tabique

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	0 CALLE E 2-20 COLONIA BERLIN ALDEA LO DE COY ZONA 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-9093-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	24/06/2024

 Foto 7: Desmontaje de sanitarios	 Foto 8: Remozamiento de Sanitarios
 Foto 9: Remozamiento de sanitarios	 Foto 10: Retiro de Sanitarios existentes
 Foto 11: Remozamiento de Sanitarios	 Foto 12: Remozamiento de Sanitarios

Firma y sello del Presidente de la OP



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694