

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 CALLE E 2-20 COLONIA BERLIN ALDEA LO DE COY ZONA 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-9093-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	26/07/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: En el establecimiento Educativo




Foto 3: Levantado de muro de block



Foto 4: Levantado de muros de block



Foto 5: Repello en muros



Foto 6: Repello en muros

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma] Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Colegiado 5,694



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	0 CALLE E 2-20 COLONIA BERLIN ALDEA LO DE COY ZONA 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-9093-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	26/07/2024



Foto 7: Repello de muros



Foto 8: Cambio de lamina en aula y pintura en muros



Foto 9: Cambio de lamina en aula



Foto 10: Cambio de sanitarios



Foto 11: Cambio de sanitarios



Foto 12: Cambio de sanitarios

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Puntaje Privado

Julio Enrique Rodríguez Peña
Colegiado 5,694