

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-6205-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24 de agosto de 2023

 Foto 1: Consultor en direccion	 Foto 2: Vista exterior de direccion
 Foto 3: Humedad en cocina	 Foto 4: Ventanas a sustituir por estar selladas
 Foto 5: Consultor realizando medicion	 Foto 6: Vista de piso actual



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto
Marvin Leonardo Pérez Hernández
Colegiado No 2495

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-6205-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24 de agosto de 2023



Foto 7:
Se observa la falta de espacio para guardar utensilios



Foto 8:



Foto 9:
Presidenta de OPF indicando que la puerta esta en mal estado




Foto 10:
Area donde se necesita el cambio de ventana por humedad



Foto 11:
Ventana a sustituir, se encuentra sellada



Foto 12:
Consultor en establecimiento

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto
Marvin Leobardo Pérez Hernández
Colegiado No. 24713