




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNOPRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-09-6205-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	22/06/2024
			
Foto 1: En el establecimiento Educativo		Foto 2: En el establecimiento Educativo	
			
Foto 3: Remozamiento de puerta y pila con depósito		Foto 4: Retiro de piso existente	
			
Foto 5: Fundición de base de piso para piso ceramico		Foto 6: Fundición de base de piso para piso ceramico	





Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador y Verificador
Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNOPRA-FOR-00
Versión 4

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-09-6205-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	22/06/2024
			
Foto 7: Remozamiento de muros pendiente de instalar azulejo		Foto 8: Construcción de pila de concreto	
			
Foto 9: Construcción e pila de concreto y estanterías de concreto		Foto 10: Construcción de estantería de concreto	
			
Foto 11: Construcción de estantería de concreto		Foto 12: Construcción de estantería de concreto	



Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma, Sello y S. de Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694