

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Villa La Cumbre Sector 5, Aldea Sajcavilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0014-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: reparación de la estufa rural y chimeneas.



Foto 2: Repello de pared dañada por la humedad.



Foto 3: Mantenimiento de láminas limpieza, lijar y pintar.




Foto 4: Instalación de azulejo en pared dañada por la humedad



Foto 5: Instalación de un área de lavado de manos digno

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

