



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATÉPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM PRADOS Y CONDADO DE SAN JUAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA EL REHILETE, CONDADO DE SAN JUAN, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0023-42	FECHA:	7/08/2024



Foto 1: las nuevas ventanas de los módulos 3,4,5, 6 y 7 de las clases



Foto 2: Las ventanas que se retiraron



Foto 3: Instalación completa de las caídas de agua, reforzada con una costanera



Foto 4: La bóveda o caja de agua pluvial terminada



Foto 5: El canal de concreto sellado y terminado



Foto 6: Terminada las pequeñas cajas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATÉPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM PRADOS Y CONDADO DE SAN JUAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA EL REHILETE, CONDADO DE SAN JUAN, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0023-42	FECHA:	7/08/2024



Foto 1: la baqueta terminada de los baños de preprimaria



Foto 2: instalación de tubería y accesorio de los baños de preprimaria



Foto 3: la instalación de los cuatro baños de preprimaria



Foto 4: instalación completa del nuevo piso de los baños de preprimaria



Foto 5: la instalación completa del estructura de metal y techo de los baños de preprimaria



Foto 6: La instalación completa de las puertas del baño de preprimaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATÉPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM PRADOS Y CONDADO DE SAN JUAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA EL REHILETE, CONDADO DE SAN JUAN, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0023-42	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: Instalación completa del techo del frente de la escuela (sobrante de remozamiento)



Foto 2: Instalación completa de la pila del patio (sobrante de remozamiento)



Foto 3: Instalación completa de la pila de la cocina (sobrante de remozamiento)



Foto 4: Terminado la mesa de concreto, polletón y chimenea de la cocina (sobrante de remozamiento)




Foto 5: Tubería y drenaje completado de la cocina (sobrante de remozamiento)



Foto 6: Completado la pintura y vidrios de la Dirección (sobrante de remozamiento)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATÉPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM PRADOS Y CONDADO DE SAN JUAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA EL REHILETE, CONDADO DE SAN JUAN, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0023-42	FECHA:	7/08/2024



Foto 1: las nuevas ventanas de los módulos 3,4,5, 6 y 7 de las clases



Foto 2: Las ventanas que se retiran



Foto 3: Instalación completa de las caídas de agua, reforzada con una costanera



Foto 4: La bóveda o caja de agua pluvial terminada



Foto 5: El canal de concreto sellado y terminado



Foto 6: Terminada las pequeñas caja de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

