

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA REHILETE, PRADOS Y CONDADO DE SAN JUAN, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0036-45	FECHA:	24/09/2024



Foto1: COLOCACIÓN DE TUBO PARA DRENAJE



Foto 2: COLOCACIÓN DE TUBO PARA DRENAJE



Foto 3: PREPARACIÓN TERRENO PARA CONCRETO



Foto 4: PREPARACIÓN TERRENO PARA CONCRETO




Foto 5: PREPARACIÓN TERRENO PARA CONCRETO



Foto 6: PREPARACIÓN TERRENO PARA CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M-MEB
 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público