

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLA HERMOSA I ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0037-45	FECHA:	23/04/2024



Sustitución de torta de concreto por piso cerámico en aula #2



Sustitución de torta de concreto por piso cerámico en aula #3



Sustitución de torta de concreto por piso cerámico en aula #4



Intervención de tres balcones en aula #1



Intervención de dos balcones en aula #5



Estado actual de la cocina para intervenirla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLA HERMOSA I ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0037-45	FECHA:	23/04/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---