



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA LOS ENCUENTROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ENCUENTROS ALDEA SAJCAVILLA SAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0041-45	FECHA:	31/07/2024



Foto1: Se comienza con la base del techo del patio



Foto 2: Se empieza con la estructura del techo y colocación de la lámina



Foto 3: Se comienza con la abertura del espacio donde se colocara la nueva puerta de la direccion de la jornada de la tarde.



Foto 4: Se empieza a limpiar el area de la loza donde se va a colocar el impermeabilizante del area del grado de segundo y tyercero basico.



Foto 5: Se empieza a trabajar el area donde se va hacer la banqueta de la entrada principal.



Foto 6: Se termina de trajar el area de la banqueta entrada principal,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ausa Leticia Toj Chamaj

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

