

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA LOS ENCUENTROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ENCUENTROS ALDEA SAJCAVILLA SAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0041-45	FECHA:	21/08/2024



Foto1: Se Termino con el techo del patio



Foto 2: Se termino de colocar la luz del techo



Foto 3: Se termino de levantar la pared de la direccion



Foto 4: Se coloco la puerta donde separa la direccion de la jornada de la mañana.




Foto 5: Se termino de colocar el impermeabilizante en la loza del lado del salon de segundo y tercero basico.



Foto 6: Se termino de fundir la baqueta de la entrada principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Leticia Toj Chamale

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

