

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



|                             |                                          |                                |                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                | MUNICIPIO:                     | SAN RAYMUNDO                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS LAS PARCELAS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR 1, 0-48 LAS PARCELAS, ALDEA EL CIPRÉS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-11-0046-42                            | FECHA:                         | 2/09/2024                                    |



Foto 1: El establecimiento necesita pintura en el exterior de las instalaciones.



Foto 2: El establecimiento necesita pintura en el interior de los salones de clase.



Foto 3: Remozamiento e impermeabilización de losa del segundo nivel debido a filtraciones de agua.




Foto 4: Remozamiento e impermeabilización de losa del segundo nivel debido a filtraciones de agua.



Foto 5: Debido al tema de seguridad y que el establecimiento carece de muro perimetral, es necesaria la colocación de balcones en todas las ventanas del primer nivel.



Foto 6: Debido al tema de seguridad y que el establecimiento carece de muro perimetral, es necesaria la colocación de balcones en todas las ventanas del segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



|                             |                                          |                                |                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                | MUNICIPIO:                     | SAN RAYMUNDO                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS LAS PARCELAS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR 1, 0-48 LAS PARCELAS, ALDEA EL CIPRÉS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-11-0046-42                            | FECHA:                         | 2/09/2024                                    |



Foto 7: Cernido de paredes de interior de cocina. Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito.



Foto 8: Cernido en paredes exteriores de cocina.



Foto 9: Sustitución de estufa rural completa.



Foto 10: Sustitución de estructura y cubierta de lámina troquelada.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente del CPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

