



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRAFOR  
Versi

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                            |                                      |                               |                                          |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO               | GUATEMALA                            | MUNICIPIO                     | SAN JUAN SACATEPÉQUEZ                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EODP ANEXA A EORM LO DE MEJIA I J.V. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | SECTOR I ALDEA LO DE MEJIA               |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 01-10-0047-42                        | FECHA:                        | SAN JUAN SACATEPÉQUEZ 13 DE MAYO DE 2024 |




Foto 1: Proceso de cambio de techo aula 5




Foto 2: Pocesos cambio de techo.




Foto 3: Proceso de instalacion de puertas, ventanas y balcones




Foto 4: Trabajos de colocacion de puertas, ventanas y balcones




Foto 5: Proceso de remozamiento en aula puertas, Balcones y techo.




Foto 6: Mantenimiento de puertas, balcones y ventanas aula 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Brenda muñoz Lopez

Firma y Sello del Presidente de la QEP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

