

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Los Chajones, aldea Sacsuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0049-43	FECHA:	07/11/2024



Foto 1: Desmontaje de lámina existente



Foto 2: Refuerzo de estructura metálica en los laterales



Foto 3: Refuerzo en la parte central de la estructura metálica



Foto 4: Instalación de lámina troquelada

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

