

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio Los Chajones, aldea Sacsuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0049-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Cubierta de lámina en la entrada del establecimiento



Foto 2: Cubierta de lámina en patio central



Foto 3: Cubierta de lámina en patio central



Foto 4: Cubierta de lámina en patio central

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

