



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	M. G. LOTE 21 SECTOR II COLONIA VILLA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-0069-46	FECHA:	30 DE JUNIO DE 2024




Foto 1: REMOZAMIENTO DE COCINA




Foto 2: AMPLIACIÓN DE MURO PERIMETRAL




Foto 3: TECHADO DE LAMINA Y ESTRUCTURA




Foto 4: LOSA DE PATIO




Foto 5: VENTANAS





Foto 6: PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe poner el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la Junta Directiva	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---