



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	M. G. LOTE 21 SECTOR II COLONIA VILLA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-0069-46	FECHA:	31 DE JULIO DE 2024



Foto 1: REMOZAMIENTO DE COCINA



Foto 2: AMPLIACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 3: TECHADO DE LAMINA Y ESTRUCTURA



Foto 4: LOSA DE PATIO





Foto 5: VENTANAS Y SISTEMA ELECTRICO



Foto 6: PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público