

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM MONTE CARMELO III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km 25.5 2a 7a calle, Ciudad Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0111-42	FECHA:	12 DE JUNIO DE 2024



Foto1: Realización remozamiento de muros de la bodega



Foto 2: Remoción de los la cocina cambio de lamina por block



Foto 3: Remozamiento de muros de la bodega, que era de lámina



Foto 4: Remozamiento de la cocina, laminas por block y cambio de techo.



Foto 5: Sustitución de cambio de techo de cocina, bodega y cocina.



Foto 6: Cambio de lámida de de clase por muros de block y cambio de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se deben de agregar de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

