

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM MONTE CARMELO III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km 25.5 2a 7a calle, Ciudad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0111-42	FECHA:	08 DE JULIO DE 2024



Foto1: Cambio de lamina de techo actual por lamina troquelada y costaneras.




Foto 2: Reparación de muros de lamina por block y techo de cocina y bodega.




Foto 3: Remozamiento de lamina por muros de block de bodega.



Foto 4: Remozamiento de techo de salón de clase y muros.



Foto 5: Remozamiento de muros de cocina y bodega.



Foto 6: Terminado al 100% el cambio de muros y techo de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para completar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI

Firma y Sello Director Centro Educativo