

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 2, OJO DE AGUA, ALDEA CRUZ BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0247-42	FECHA:	17 de abril de 2024



Foto 1: Esta imagen muestra la entrada y salida de la EODP Escuela Oficial de Párvulos, donde se realizará la sustitución del portón de malla.



Foto 2: Esta imagen muestra el salón No. 9 del segundo nivel sin ventanas, anteriormente se colocó nylon, se hará sustitución de ventanas con nylon por estructuras de metal.



Foto 3: Esta imagen muestra el salón No. 9 del segundo nivel con torta de concreto, se sustituirá por piso cerámico.



Foto 4: Esta imagen muestra el corredor del segundo nivel, espacio del salón No. 9, con torta de concreto, se sustituirá por piso cerámico.



Foto 5: Esta imagen muestra el muro perimetral del establecimiento, mismo que seguirá en reparación y continuación del muro.



Foto 6: Esta imagen muestra el muro perimetral del establecimiento, mismo que seguirá en reparación y continuación del muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 2, OJO DE AGUA, ALDEA CRUZ BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0247-42	FECHA:	6/03/2024



Foto 8: Así mismo conjunto a la construcción del muro perimetral del establecimiento, se necesita el mantenimiento o reestructuración de un portón de metal.



Foto 9: Espacio del patio del segundo nivel, se necesita la terminación del salón segundo nivel.



Foto 10: El salón necesita ventanales, terminación de la colocación de piso, ventanas, repello y cernido de paredes



Foto 11: Se necesita la terminación del repello y cernido de paredes...




Foto 12: El salón necesita ventanales, terminación de la colocación de piso, ventanas, repello y cernido de paredes, así mismo la colocación de piso.



Foto 13: El salón necesita ventanales, terminación de la colocación de piso, ventanas, repello y cernido de paredes, así mismo la colocación de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

