



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1.1.1
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Moxa Luis Adolfo Juárez Toledo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Las Trojes, aldea Cruz Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-1760-41	FECHA:	03 de junio 2024



Foto 1: Continuidad de circulación de cerco perimetral con malla



Foto 2: Instalación de ventanas



Foto 3: Instalación de balcones



Foto 4: Reparación de puertas



Foto 5: Sustitución de portón de metal



Foto 6: Continuidad de pared de block en entrada principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORO



Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta Luis Adolfo Juárez Toledo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Las Trojes, aldea Cruz Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1760-41	FECHA:	03 de junio 2024



Foto 7: Tallado de muro perimetral, entrada principal



Foto 8: Tallado de paredes internas de salón



Foto 9: Estado actual del salón que se tallará paredes



Foto 10: Instalación de tinacos adicionales, para avastecer a ambas jornadas



Foto 11: Estado actual de pared, frente a mingitorios en donde los niños tiene visibilidad hacia los baños.



Foto 12: Estado actual de techo de escenario, en donde existen goteras y poca visibilidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la COPB


 Firma y Sello Director Centro Educativo



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-EOR 1.05
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR


☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta Luis Adolfo Juárez Toledo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio Las Trojes, aldea Cruz Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1760-41	FECHA:	03 de junio 2024



Foto 13: Sustitución de lámina galvanizada en escenario por lámina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
--	---	---	---