

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP "PIEDAD GARCIA Y GARCIA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 AVE, 7-22 ZONA 1, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1772-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9-ene-24



Foto7: . SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN AULA DE CENTRO EDUCATIVO.




Foto 8: CAMBIO Y COLOCACION DE LAMINA TROQUELADA CAL, 26 EN AULA DE ESCUELA



Foto 9: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN AULA DE ESCUELA



Foto10: COLOCACION Y SUMINISTRO DE PUERTA EN AULA DE CENTRO EDUCATIVO,




Foto11: REMOZAMIENTO DE PISO DE GRANITO EN PASILLO DE CENTRO ESDUCATIVO,



Foto12: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO,

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Giancarlo Chur Pérez
INGENIERO CIVIL
COL. 10806
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP "PIEDAD GARCIA Y GARCIA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 AVE, 7-22 ZONA 1, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1772-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9-ene-24



Fotografía 1: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO,



Fotografía 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN AULA SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO EDUCATIVO



Fotografía 3: COLOCACION DE CIELO FALSO EN DIFERENTES AULAS SEGUNDO NIVEL



Fotografía 4: INSTALACION DE CIELO FALSO EN AULAS DE ESCUELA EVITAR ALTAS TEMPERATURAS TERMICAS.



Fotografía 5: SUMINISTRO DE CIELO FALSO EN DIFERENTES AULAS DEL PRIMER NIVEL DE LA ESCUELA



Fotografía 6: COLOCACION DE CIELO FALSO EN AULA DE PRIMER NIVEL DEL CENTRO EDUCATIVO,

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la ODP



[Firma]
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
Giancarlo Chur Perez
INGENIERO CIVIL
COL. 10806