



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA LOS ROBLES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LOS ROBLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1773-42	FECHA:	25 DE JUNIO DE 2024



Foto1: Instalación de tubería de drenaje y agua en los módulos de sanitarios.



Foto 2: relleno y nivelación de suelo en area de sanitarios.



Foto 3: losa de cemento en area de sanitario para colocación de piso cerámico antideslizante



Foto 4: Sustitución de parte corroída por oxido del porton



Foto 5: abertura de ventana para cocina



Foto 6: fundición de solera de humedad en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA LOS ROBLES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LOS ROBLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1773-42	FECHA:	25 DE JUNIO DE 2024



Foto1: fundición de losa de cemento en patio lado derecho



Foto 2: colocación de estructura metálica en sanitarios



Foto 3: colocación de lámina en sanitarios



Foto 4: pintura interior aula de preparatoria



Foto 5: pintura exterior patio lado izquierdo





Foto 6: colocación de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA LOS ROBLES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LOS ROBLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1773-42	FECHA:	25 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: reparación y nivelación de canales aulas lado derecho



Foto 2: Canal de aula de quinto grado en mal estado



Foto 3: Instalación de puertas en sanitario de niñas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

