



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA LOS ROBLES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LOS ROBLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1773-42	FECHA:	31 DE JULIO DE 2024



Foto 1: Reparación de portón de entrada al establecimiento.



Foto 2: Cambio de chapa en la Dirección del establecimiento.



Foto 3: Instalación de puertas en sanitarios, canales y bajada de agua, estructura portante de metal y enlaminado con lámina troquelada calibre 26



Foto 4: instalación de sanitarios, piso cerámico y puertas en sanitarios.



Foto 5: construcción de mingitorio y colocación de azulejo en sanitario niños.



Foto 6: Fundición de losa de cemento en patio, reparación de losa de cemento, pintura muro perimetral lado derecho.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA LOS ROBLES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LOS ROBLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1773-42	FECHA:	31 DE JULIO DE 2024



Foto 7: fundición de solera de humedad y pintura en muro perimetral patio izquierdo.



Foto 8: instalación de piso cerámico en aula de párvulos.



Foto 9: instalación de piso cerámico y pintura interior de aula de preparatoria.



Foto 10: instalación de ventana de metal en cocina.



Foto 11: sustitución de bombillas led.



Foto 12: reparación de canales y nivelación de pescantes de canales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA LOS ROBLES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LOS ROBLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1773-42	FECHA:	31 DE JULIO DE 2024




Foto 13: Instalación de acometida eléctrica.



Foto 14: instalación, cambio de tablero y flipones, cambio de ducto eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---