



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1785-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 7: Vidrio en ventanas y puerta de cocina



Foto 8: Azulejo en polletón de cocina



Foto 3: Remozamiento en el exterior de las paredes del establecimiento



Foto 4: Remozamiento en el exterior de las paredes del establecimiento



Foto 5: Suministro e instalación de canal



Foto 6: Ampliación de estufa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1785-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 7: Vidrio en ventanas y puerta de cocina



Foto 8: Azulejo en polletón de cocina



Foto 9: Sustitución de pila de concreto por pila plástica



Foto 10: Sustitución de chimeneas



Foto 11: Cerco perimetral (para basurero)



Foto 12: Muro Perimetral frente al establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público