

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Matías, Aldea Suacité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1790-43	FECHA:	24 de mayo 2024



Foto 1: Se muestran los materiales a utilizar.



Foto 2: Se muestra el inicio de la obra en los salones 3, 4 y 5



Foto 3: Se muestra el avance de cambio de techo en los salones 3, 4 y 5



Foto 4: Se muestra que en los salones 1 y 2 se retiró el techo.



Foto 5: Se muestra el avance del 50% en los salones 1 y 2



Foto 6: se muestra el avance del 50% de los salones 3, 4 y 5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Alfredo Tepeu Porrix



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Marcelo Julio Sicah Vallín

