



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Matías, Aldea Suacité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1790-43	FECHA:	31 de mayo de 2024



Foto 1: Se muestra el pasillo del salón 3, 4 y 5



Foto 2: se muestra obra finalizada de los salones 3, 4 y 5



Foto 3: Se muestra como lucen los salones por dentro (salones 1, 2, 3, 4 y 5).



Foto 4: Se muestran los salones 1 y 2 por dentro.



Foto 5: Se muestra la obra finalizada de los salones 1 y 2.



Foto 6: se muestra a los alumnos haciendo uso del salón de clases con el techo en mejores condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
Alfredo Teneu Porrix



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Marco Tulio Sison Yallie

