


HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

|                             |                             |                                |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                   | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN SACATEPÉQUEZ              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LOS PIRIRES ALDEA MONTUFAR |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-10-1795-43               | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 18/06/2024                         |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Foto 1: Suministro e instalación de inodoros</p>                                                                           |  <p>Foto 2: Suministro e instalación de lavamanos</p>                                                     |
|  <p>Foto 3: Evaluadora de campo en aula donde se remozó la losa</p>                                                           |  <p>Foto 4: Tallado con monocapa en el techo del aula</p>                                                |
|  <p>Foto 5: Evaluadora de campo junto a director del establecimiento recibiendo los trabajos de remozamiento finalizados</p> |  <p>Foto 6: Evaluadora de campo en establecimiento educativo, frente a área de sanitarios remozados</p> |

Firma y Sello del Presidente de la OPE  
  
**CONSEJO EDUCATIVO**  
 CASERIO LOS PIRIRES  
 ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SAC.

*Alejandra Hernández*  
**ARQUITECTA**  
**COLEGIADA 4073**

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

|                             |                             |                                |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                   | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN SACATEPÉQUEZ              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LOS PIRIRES ALDEA MONTUFAR |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-10-1795-43               | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 18/06/2024                         |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Foto 7: Suministro e instalación de red eléctrica y lámparas led</p> |  <p>Foto 8: Suministro de pila nueva</p>                                                                                              |
|  <p>Foto 9: Sanitarios nuevos</p>                                       |  <p>Foto 10: Urinal nuevo</p>                                                                                                        |
|  <p>Foto 11: Área de sanitarios con puertas y muros pintados</p>       |  <p>Foto 12: Instalación de red de drenajes, la cual pasa a un costado de las gradas y finaliza en área frente a toneles azules</p> |

Firma y sello del Presidente de la OPE  
  
**CONSEJO EDUCATIVO**  
 CASERIO LOS PIRIRES  
 ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN S.C.

*Alejandra Hernández*  
**ARQUITECTA**  
**COLEGIADA 4073**

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa