

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pachún, Aldea Montúfar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1797-43	FECHA:	19/07/2024



Foto1: .Instalación de focos en los corredores



Foto 2: Camcio de cables en el corredor



Foto 3: Primer aula con lámina troquelada calibre 26



Foto 4: Avance de la colocación de lámina troquelada



Foto 5: Pintura del establecimiento educativo.



Foto 6: Arreglo y pintura de puertas, establecimiento pintado y cambio de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

