

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pachún, Aldea Montúfar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1797-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/07/2024

 Foto 1: Instalación de focos en los corredores	 Foto 2: Cambio de cables en el corredor
 Foto 6: Aulas con techo de duralita	 Foto 4: Cambio de lámina terminado
 Foto 5: Pintura del establecimiento educativo	 Foto 6: Techo remozado, puertas arregladas y establecimiento pintado

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura