


REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CERRO ALTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1800-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/12/2023

 Foto 1: Módulo A, estructura portante en mal estado	 Foto 2: Módulo A, lámina en mal estado
 Foto 3: Módulo A, lámina en mal estado	 Foto 4: Módulo A, estructura portante y luminarias en mal estado
 Foto 5: Módulo A, luminaria en mal estado	 Foto 6: Módulo A, estructura portante y luminaria en mal estado



Firma y sello del Presidente de la OPF


ALEJANDRA HERNÁNDEZ
ARQUITECTA
COLEGIADO 4073


Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CERRO ALTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1800-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/12/2023 /

 Foto 7: Módulo A, estructura portante en malas condiciones	 Foto 8: Módulo A, lámina en mal estado
 Foto 9: Módulo A, lámina, estructura portante y luminaria en mal estado	 Foto 10: Fachada del centro educativo
 Foto 11: Evaluadora en el exterior del establecimiento	 Foto 12: Evaluadora en la fachada del centro educativo


Firma y Sello del Presidente de la OPF


ANDRA HERNÁNDEZ
ARQUITECTA
C.E. 4073
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa