

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM CERRO ALTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CERRO ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-1800-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	22/06/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: En el establecimiento Educativo



Foto 3: Cambio de estructura y cubierta



Foto 4: Cambio de estructura y lamina existente



Foto 5: Cambio de estructura y lamina existente y red electrica



Foto 6: Cambio de estructura y lamina existente y red electrica

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM CERRO ALTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CERRO ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-1800-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	22/06/2024
 Foto 7: Cambio de estructura y lamina existente		 Foto 8: Cambio de estructura y lamina existente	
 Foto 9: Cambio de estructura y Lamina existente y red electrica		 Foto 10: Cambio de estructura y Lamina existente y red electrica	
 Foto 11: Cambio de estructura y Lamina existente		 Foto 12: Cambio de estructura y Lamina existente	

[Signature]
Firma del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Cargo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694