


HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM CERRO ALTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CERRO ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-1800-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	8/07/2024
			
Foto 1: En el establecimiento Educativo		Foto 2: En el establecimiento Educativo	
			
Foto 3: Cambio de estructura y cubierta de lamina		Foto 4: Cambio de estructura y cubierta de lamina	
			
Foto 5: Cambio de estructura y lamina, asi como red electrica		Foto 6: Cambio de estructura y lamina, asi como red electrica	


Firma y Sello del Presidente de la OPE




Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador del Programa
Enrique Rodríguez Peña
Colegiado 5,694

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM CERRO ALTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CERRO ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-1800-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	8/07/2024



Foto 7: Cambio de estructura, lámina y red eléctrica



Foto 8: Cambio de estructura, lámina y red eléctrica



Foto 9: Instalación de canal



Foto 10: Instalación de canal



Foto 11: Cambio de estructura, lámina y red eléctrica




Foto 12: Cambio de estructura, lámina y red eléctrica

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la OPR



[Firma] Julio Enrique Rodríguez Peña
Firma y Sello del Colegiado de Evaluador de Campo del Programa
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694